

令和8年2月26日

お客様 各位

J Aかながわ西湘エネルギー(株)
代表取締役 天野 信一

成田給油所での油種混入事故（灯油販売）の発生について

平素より当社給油所をご利用いただき誠にありがとうございます。

標記の件、令和8年2月24日の午前中に成田給油所において計量法で定められている給油機の計量検定作業を業者へ依頼し実施していましたが、検定業者が軽油給油機から吐出した軽油を誤って灯油の地下タンクに戻してしまったことが判明しました。

作業が終了した令和8年2月24日の12時30分以降、閉店迄の21時30分の間に購入頂いた灯油に軽油が混入した状態で28顧客、841.45リットルを販売してしまいました。ご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございませんでした。

この事態を受け、監督官庁へ届出し、作業した業者も立ち合い現場調査が行われ、今後の指導を仰ぐこととなっております。

現在、混入灯油を販売してしまいました顧客の皆様へお詫びと灯油の入れ替え作業を実施しています。

今後は検定業者も含めて再発防止策を徹底し、二度とこのような事態が発生しないよう、また、安心してご利用いただけるよう取り組んでまいります。

給油所をご利用いただく皆様に心よりお詫び申し上げます。誠に申し訳ございませんでした。

本件におけるお問い合わせ先

J Aかながわ西湘エネルギー(株)

本 店 TEL : 0465-83-7000

成田給油所 TEL : 0465-36-0179